


# Enquête ELECTRA 2015

## Primoimplantation de stimulateur simple et double chambre

# Remerciements

DRS: BARRAUD, BOVEDA, LE FRANC, PASQUIÉ, SAGNOL, DOMPNIER, ABBEY, ALONSO, AMARA, MILHEM, BAROUDI, BARRI, MARUAN, BASTARD, BORDACHAR, BOUET, BREMONDY, BRIAND, FLORENT, BRU, BUFFLER, SEBASTIEN, BUN, CHALVIDAN, CHEGGOUR, COMBES, NICOLAS, COPIE, D GRAS, DA COSTA, DE GUILLEBON, DEHARO DEPLAGNE, HIDOUD, SCANU, DUPARC, DUVERNAY DEBIN, ELBAZ, EXTRAMIANA, FATEMI, FOSSATI, FRANCESCHI, FROMENTIN, GACEM, GARRIGUE, GEORGER, GIRARDOT, GRIFFET, GUENOUN, HALIMI, HENO, POTY, HIDDENLUCET, IRLES, JAUVERT, JESEL, JOURDA, FAUGIER, HERMIDA, KLUG, FAUCHIER, LANDE, LAURENT, LAZARUS, LE GOANVIC, LECLERCQ, LELLOUCHE, LIPRANDI, MABO, PHILIPPE, MALUSKI, MANSOURATI, MARQUIE, MASSOURE, MESTRE-FERNANDES, MOKRANI, MOUBARA,K MOUHOUB, SADOUL, OLLITRAULT, MAURY, PEYROL, PONS, POUEYMIDANETTE, PREVOT, RABAH, RAGUIN, RAMIARAMANANA, REUTER, RITTER, RIVAGORDA, ROLLIN, S COMBES, SALUDAS, SAVOURÉ, SEBBAH, SEITZ, SOMODY, STEINBACH, SULTAN, TAIEB, TARAMASCO, TARLET, THEODORE, TIBI, TREGUER, VAUGRENARD, VERHAEGHE, VICTOR, ZANNAD, ZERROUK et M MARECHAL

# Coté Première Implantation



A gauche


A droite

Dépend du bras dominant

Non standardisé


Dépend salle opération

# Coté dominant médecin




**10 % gauchers population**  
**5 des 7 derniers présidents américains**  
**Carter Reagan, G Bush père, Clinton et Barack Obama**  
<http://www.lesgauchers.com>


# Coté Première Implantation




# Implantation de la sonde VD en l'absence d'insuffisance cardiaque




# Implantation de la sonde ventriculaire droite




# Implantation de la sonde auriculaire en première intention



# Abord de première intention




# Fermeture lors de la suture




■ Le plan profond et superficiel

■ Le plan profond seulement

# Fermeture du plan superficiel



# Cicatrice




■ Pansement refait par IDE en externe plusieurs fois

■ Pansement non refait jusqu'au contrôle cicatrice( J10 à J15)


■ Pas de pansement car colle et points résorbables

■ Autre


# Analgesie perprocedure





# Analgésie perprocedure




## Primoimplantations avec des boîtiers IRM compatibles (sur la dernière année)




## Implantation de sondes du même constructeur




# Coordination avec les radiologues




# Information en consultation au patient sur la procédure d'implantation



- Oral seulement
- Brochure FFC
- Brochure autre
- Croquis
- Le site Infoconsult
- croquis + info orale
- Croquis vidéo oral



# Information en consultation au patient sur les risques de la procédure (consentement éclairé)



■ Document imprimé de la SFC

■ Aucun document

■ Document interne


■ Document la SFC par mail via infoconsult

■ Non standardisé

<http://www.info-consult.info>



# Pendant l'hospitalisation, Support d'information du consentement éclairé




■ Document imprimé SFC

■ Document interne

■ Aucun document

■ Non renseigné

## Pendant l'hospitalisation, Brochure d'information sur l'implantation



■ Le document édité par la FFC


■ Oui un document du centre

■ Non


■ Brochure distribuée par les fabricants

■ Non standardisé

■ Non renseigné



# Support de réalisation du compte rendu d'implantation



# Conclusion

- Céphalique en première intention
- Coté gauche
- Septum
- Sonde vissée
  
- Pansement refait en post op

# Conclusion

- Matériel IRM compatible
- IRM pas en routine pour tous
  
- CR cardioreport
- Info risque doc SFC
- Info pacemaker doc FFC \*